

Lusol



CONVERTIDOR DE ÓXIDO

DESCRIPCIÓN

LUSOL CONVERTIDOR DE ÓXIDO es un fondo anticorrosivo especialmente formulado para lograr una película de alta resistencia a la corrosión tanto en metales ferrosos nuevos como oxidados. Fija las partículas de óxido, estabilizándolas e impidiendo su propagación. Además optimiza la adherencia y la duración de las manos posteriores de pintura. Se presenta en color rojo óxido.

- Superficies nuevas y oxidadas
- Máxima protección para metales nuevos
- Neutraliza la corrosión en metales oxidados
- Excelente adherencia y resistencia

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

Superficies Nuevas

Desengrasar cuidadosamente con aguarrás mineral. Eliminar las partículas de óxido que no se encuentre firmemente adherido a la superficie lijando cuidadosamente y retirando las partículas de óxido de hierro con un trapo embebido en aguarrás. Limpiar con un trapo seco.

Superficies Previamente Pintadas

La pintura desprendida, descascarada, agrietada o ampollada deber ser removida totalmente con cepillo de alambre, espátula o lija hasta llegar al metal. Eliminar todo el polvillo. En caso de ser necesario emparejar la superficie, aplicar masilla al aguarrás en capas delgadas, hasta nivelar la superficie. Dejar secar el producto entre las aplicaciones. Lijar para emparejar, eliminar todo el polvillo.

Es siempre conveniente aplicar fondo antes y después de realizar las reparaciones para evitar diferencias de absorción y optimizar la adherencia de la masilla y del producto de terminación.

INSTRUCCIONES DE USO

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, diluir adecuadamente según el método de aplicación.

Preferentemente a pincel (puede aplicarse también a rodillo) sin diluir o con un máximo de 10% de aguarrás mineral de buena calidad. A soplete, diluir con un máximo de 25% de solvente industrial.

Aplicar 1 mano, pero en ambientes agresivos es conveniente aplicar una segunda mano.

Secado al tacto de 2 a 4 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Dejar secar 8 horas entre manos. No deben

transcurrir más de 5 días luego de aplicado el producto sin dar la pintura de terminación.

Limpiar los elementos de trabajo con aguarrás mineral.

RENDIMIENTO

De 12 a 15 m² por litro y por mano según la superficie.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.
- Revolver muy bien el producto antes de usar.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (aguarrás).
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ

En envase original, un mínimo de 2 años. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Esta información está basada en la experiencia y capacidad profesional teórica y práctica de Pinturas LUSOL.

Este producto cumple con el artículo 1 del decreto 69/011.

Fabricado en Argentina por: Sherwin-Williams Argentina I. y C.S.A., Hipólito Yrigoyen 1579, Ciudadela, Buenos Aires.

En Uruguay importado por Pinturas Industriales S.A., María Orticochea 4845, Montevideo.